



EN420 / EN388



BATCH NUMBER :

DELTA PLUS GROUP
B.P. 140 - ZAC La Peyrolière
84405 APT Cedex - France

www.deltaplus.eu

Nom et adresse des Laboratoires notifiés / Notified Body address & name :
n°0075 - C.T.C. Centre Technique Cuir, Chaussure, Maroquinerie
Parc TONY GARNIER 4, rue HERMANN-FRENKEL - 63637 LYON Cedex 07 - France

n°0072 - I.F.T.H. Institut Français du Textile et de l'Habillement

Avenue Guy de collongue - 69134 EULLY - France

GANTS DE PROTECTION

conformes aux exigences essentielles de la Directive 89/686/CEE et aux exigences générales des normes EN420 & EN388

COMPOSITION

(Par référence) : PM159: gant tricot 100% polyamide - jauge 13

PM160: gant tricot 100% polyamide - picots PVC 1 face - jauge 13

TP169 DP : gant tricot polyester coton avec picots PVC - jauge 7

LA110: gant coton enduit latex crépe jaune avec des aérés

DA109: gant jersey coton enduit PVC rouge avec des aérés

(T) Taille : voir tableau ci-dessous

INSTRUCTIONS D'EMPLOI :

Gant pour risques mécaniques, prévu pour un usage général pour des manipulations fines en milieu sec sans danger de risques chimiques, électriques, microbiologiques ou thermiques.

Pour toutes ces raisons, les niveaux sont obtenus sur la paume des gants. Ils vont du moins performant (niveau 0) au plus performant (niveau 4 ou 5). Il indique que le gant a un niveau de performance plus faible que le minimum pour le danger individuel donné. X indique que le gant n'a pas été soumis à l'essai ou que la méthode d'essai ne semble pas convenir de la conception des gants ou du matériau.

(A) L'abrasion (de 0 à 4) : Aptidão do gant à résister à l'usure

(B) La coupe (de 0 à 5) : Aptidão do gant à résister à la coupe par tranchage

(D) La perforation (de 0 à 4) : Aptidão do gant à résister à la perforation

(E) La dextérité (de 0 à 5) : Aptidão manual para desempenhar uma tarefa (habilidade)

Plus la performance est élevée plus la capacité du gant est grande à résister au risque associé. Les niveaux de performance sont basés sur les résultats d'essais en laboratoire, lesquels ne reflètent pas nécessairement les conditions réelles du lieu de travail.

LIMITES D'UTILISATION :

Ne pas utiliser hors du domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. Nous attirons l'attention des utilisateurs sur le fait que les gants présentant une très haute résistance à la traction (niveau 4) ne doivent pas être utilisés lorsqu'il y a risque de hennement par des machines en mouvement. Le contact avec la peau peut causer des réactions allergiques à des personnes sensibles, dans ce cas stopper l'utilisation et consulter un médecin. Ce gant ne contient pas de substances connues comme étant cancérogènes, ni toxiques. Veillez à l'intégrité de vos gants avant et pendant l'utilisation, les remplacer si nécessaire.

INSTRUCTION DE STOCKAGE :

Stockez au frais au sec à l'abri du gel et de la lumière dans leurs emballages d'origine.

INSTRUCTION DE NETTOYAGE & D'ENTRETIEN :

Aucun entretien particulier n'est préconisé pour ces types de gants.

PROTECTIVE GLOVES
Compliant with the essential requirements of Directive 89/686/CEE and the general requirement of standards EN420 & EN388**COMPOSITION** (Par référence):

PM159: 100% polyamid knitted glove - gauge 13

PM160: 100% polyamid knitted glove - 1 face PVC dotting - gauge 13

TP169 DP : Polyester coton tricoté avec PVC dots - jauge 7

LA110: latex coated cotton yellow crepe glove with open back

DA109: red PVC coated cotton jersey glove with open back

(T) Size: See above table

INSTRUCTIONS FOR USE:

All-purpose protective glove for mechanical risks for handling in dry atmosphere not for exposure to chemical, electrical or thermal risks.

PERFORMANCES:

See attached table, the levels are obtained on the palm of the glove. They are in increasing levels of performance (from 0 to 4 or 5). 0 indicates that the glove has a lower performance level than the minimum for the individual hazard given. X indicates that the glove has not been subjected to testing or the test method is not suitable due to the design of the gloves or the material.

(A) Abrasion (from 0 to 4): Ability of the glove to withstand wear

(B) Cutting (from 0 to 5): Ability of the glove to withstand cutting

(C) Tearing (from 0 to 4): Ability of the glove to withstand tearing

(D) Puncture (from 0 to 4): Ability of the glove to withstand puncture

(E) Dexterity (from 0 to 5): Manual ability to accomplish a task

The higher the performance, the greater the ability of the glove to withstand the associated risk. Performance levels are based on the results of laboratory tests, which do not necessarily reflect real conditions in the workplace.

USAGE LIMITS:

Do not use other than for the purpose defined in the instructions for use below. Users attention is drawn to the fact that gloves with very high resistance to traction (level 4) must not be used when there is a risk of catching in moving machines. Contact with the skin may cause allergic reactions in sensitive persons. In the event of a reaction, cease use and consult a doctor. These gloves do not contain any substances known to be carcinogenic or toxic. Ensure your gloves are intact before and during using them and replace if necessary.

STORAGE INSTRUCTIONS:

Store in a cool, dry place away from frost and light in their original packaging.

CLEANING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS:

No special maintenance is recommended for these types of gloves.

GUANTI DI PROTEZIONE
Conforme ai requisiti essenziali della Direttiva 89/686/CEE Ed ai requisiti generali delle norme EN420 & EN388**COMPOSIZIONE** (Per riferimento):

PM159 : Guanto 100% poliammido - finezza 13

PM160 : Guanto 100% poliammido - puntini PVC 1 faccia - finezza 13

TP169 DP : Guanto poliestere / cotone - puntini in PVC - finezza 7

LA110: Guanto cotone intonaco latex giallo con retro aereo

DA109: guanto jersey cotone intonaco PVC rosso con retro aereo

(T) Taglia: vezi tabella qui sotto

ISTRUZIONI PER L'USO :

Guanti di protezione contro rischi meccanici, previsti per un uso generico di manutenzione in ambiente asciutto senza pericolo di rischi chimici, elettrici o termici.

PRESTAZIONI:

Vedere la tabella in allegato, i livelli si ottengono sul palmo dei guanti. Vanno da quelli a minore prestazione (livello 0) a quelli a maggiore prestazione (livello 4 o 5). 0 indica che il guanto ha un livello di prestazione più scarso del minimo per il rischio individuale considerato. X: indica che il guanto non è stato testato o che il tipo di test non sembra essere conforme al livello delle concezioni dei guanti o del materiale.

(A) L'abrasione (da 0 a 4): Capacità del guanto a resistere all'usura

(B) Il taglio (da 0 a 5): Capacità del guanto a resistere al taglio/cotura

(C) La lacerazione (da 0 a 4): Capacità del guanto a resistere alla lacerazione

(D) La perforazione (da 0 a 4): Capacità del guanto a resistere alla perforazione

(E) La destrada (da 0 a 5): Capacità manuale di raggiungere un obiettivo (abilità)

Più elevate sono le prestazioni, maggiore è la capacità del guanto a resistere al rischio associato. I livelli di prestazioni si basano sui risultati del test in laboratorio, i quali non rispecchiano necessariamente le reali condizioni del luogo di lavoro.

LIMITI D'UTILIZZO :

Non utilizzare al di fuori del campo d'utilizzo indicato nelle istruzioni d'uso di cui sotto. Vogliamo sottolineare agli utilizzatori il fatto che i guanti presentano un'altissima resistenza alla trazione (livello 4) e, di conseguenza, non devono essere utilizzati in presenza di rischio di risucchio dalle macchine in movimento. Questi guanti non contengono sostanze cancerogene, né tossiche. Il contatto con la pelle può causare reazioni allergiche a persone sensibili, in questo caso interrompere l'utilizzo e consultare il medico. Curare l'integrità dei propri guanti prima e durante l'utilizzo, sostituirli se necessario.

ISTRUZIONI PER IL CONSERVAGGIO :

Maneggiare in ambiente fresco e secco al riparo dal gelo e dalla luce nella propria confezione d'origine.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA & LA MANUTENZIONE :

Non è previsto alcun tipo di manutenzione particolare per questi tipi di guanti.

GUANTES DE PROTECCIÓN
Conformes a las exigencias esenciales de la Directiva 89/686/CEE y a las exigencias generales de las normas EN420 y EN388**COMPOSICIÓN** (Por referencia):

PM159: Guante 100% poliamida - galga 13

PM160: Guante 100% poliamida - puntitos PVC 1 cara - galga 13

LA110: guante de algodón con capa de latex crepé amarillo con dorso aereo

DA109: guante de jersey de algodón con capa de PVC rojo con dorso aereo

(T) Talla: ver la tabla abajo

INSTRUCCIONES DE EMPLEO:

Guante de protección para riesgos mecánicos, adaptados para un uso en manipulaciones en condiciones sin líquidos sin riesgo químicos, eléctricos o térmicos.

RENDIMIENTOS:

Ver la tabla del lado, los niveles se obtienen sobre la palma de los guantes. Van de menor rendimiento (nivel 0) a mayor rendimiento (nivel 4 o 5). 0 indica que el guante tiene un nivel de rendimiento más débil que el mínimo para el peligro individual dado. X: indica que el guante no ha sido sometido a la prueba o que el método de prueba no parece conveniente tomado en cuenta la concepción de los guantes o el material.

(A) La abrasión (de 0 a 4): Aptidão do guante para resistir el desgaste

(B) El corte (de 0 a 5): Aptidão do guante para resistir el corte por rebanado

(C) El desgarro (de 0 a 4): Aptidão do guante para resistir el desgarro

(D) La perforación (de 0 a 4): Aptidão do guante para resistir la perforación

(E) La dexteridad (de 0 a 5): Aptidão manual para cumplir con una labor (con capacitación)

Mientras mayor es el rendimiento, mayor es la capacidad del guante para resistir el riesgo asociado. Los niveles de rendimiento se basan en los resultados de pruebas en laboratorio, las cuales no reflejan necesariamente las condiciones reales en el lugar de trabajo.

LIMITES DE APLICACIÓN:

No usar fuera de su campo de aplicación definido en las instrucciones de empleo señaladas más abajo. Queremos llamar la atención de los usuarios sobre el hecho de que los guantes que presentan una muy alta resistencia a la tracción (nivel 4 o 5) no deben ser usados cuando hay riesgo de desprendimientos por máquinas en movimiento. Estos guantes no contienen sustancias cancerígenas, ni tóxicas. Si el contacto con la piel puede provocar reacciones alérgicas a las personas sensibles, en tal caso, detenga el uso y consulte a un médico. Cuide la integridad de sus guantes antes y durante el uso; reemplazarlos si es necesario.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar en ambiente fresco y seco protegido del hielo y la luz en sus embalajes originales.

No se recomienda ningún mantenimiento en particular para este tipo de guantes.

LUVAS DE PROTEÇÃO
em conformidade com as exigências essenciais da Directiva 89/686/CEE e com as exigências gerais das normas EN420 & EN388**COMPOSIÇÃO** (Por referencia):

PM159 : Luva de malha 100% poliamida - agulha 13

PM160 : Luva de malha 100% poliamida - pontinhos de PVC 1 face - agulha 13

TP169 DP : Luva de malha algodão poliéster com pontinhos de PVC - agulha 7

LA110 : luva em algodão revestido de latex frisado amarelo com parte posterior ventilada

DA109 : luva em jersey algodão revestido de PVC vermelho com parte posterior ventilada

(T) Tamanho: ver a tabela abaixo

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Luva de proteção para riscos mecânicos prevista para um uso geral em ambientes secos em situações onde não haja perigo de riscos químicos, eléctricos ou térmicos.

DESEMPEÑOS:

Ver quadro anexo, os níveis são obtidos a partir da palma da mão. Vão do menos eficaz (nível 0) ao mais eficaz (nível 4 ou 5). 0 indica que a luva tem um nível de eficiência mais baixo que o mínimo para o perigo individual apresentado. X:

Indica que a luva não foi submetida a ensaio ou que o método de ensaio não parece ser conveniente devido à concepção ou do material.

(A) A abrasão (de 0 a 4): Aptidão da luva a resistir ao desgaste

(B) O corte (de 0 a 5): Aptidão da luva a resistir ao corte por golpe

(C) O rasgamento (de 0 a 4): Aptidão da luva a resistir ao rasgamento

(D) A perfuração (de 0 a 4): Aptidão da luva a resistir a perfuração

(E) A destrada (de 0 a 5): Aptidão manual para desempenhar uma tarefa (habilidade)

Quando maior o desempenho para elevado, mais a capacidade da luva é maior a resistir ao risco associado. Os níveis de desempenho baseiam-se nos resultados de ensaio em laboratório, os quais não refletem necessariamente as condições reais do local de trabalho.

RESTRIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Não utilizar fora do campo de utilização definido nas instruções abaixo. Chamamos a atenção dos utilizadores para o facto de estas luvas apresentarem uma resistência muito elevada à tração (nível 4), não devendo ser usadas quando existir o risco de adesão a máquinas em movimento. Estas luvas não contêm substâncias conhecidas como cancerígenas, nem tóxicas. O contacto com a pele pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis, nesse caso parar a utilização e consultar um médico. Verificar a integridade das suas luvas antes e durante a utilização. Substituir se necessário.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO:

Armazenar em lugar seco, ao abrigo do gelo e da luz nas suas embalagens de origem.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E DE MANUTENÇÃO:

Não é necessária nenhuma manutenção particular para este tipo de luvas.

VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN

Conform aan de essentiële eisen van de richtlijn 89/686/CEE en de algemene eisen van de normen EN420 & EN388

TÁROLÁS:
Tárolás száraz, hűvös, jól szellőző, fénytől és fagyótól védejt helyen, eredeti csomagolásban.

TISZITÁS ÉS KARBANTARTÁS :

A bőről készült termék nem moshatók, vegyleg nem tisztíthatók.

HR

ZÁŠTITNE RUKAVICE

u skladu sa osnovnim uvjetima Direktive 89/686/CEE
i općim zahtjevima norme EN420 & EN388

SASTAV (Po referencama):

PM159: Pletena rukavica 100% poliamid - standard 13

PM160: Pletena rukavica 100% poliamid - PVC izbočenja 1- jauge 13

TP169 DP: Poliesterma pletena rukavica pamuk sa PVC izbočenjima - jauge 7

LA110 : Pamučne rukavice od gumenog lateksa naborane površine u žutoj boji s prozračnom nadlanicom

DA109: Rukavice od pamučnog žeržea s PVC premazom, crvene boje, s prozračnom nadlanicom

(T) Veličina: : vid tablicu nize

UPUTE ZA UPOTREBU:

Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika, predviđene za opću upotrebu u suhom ili masnom okruženju, bez opasnosti ili kemijskih, mikrobioloških, električnih ili toplofinskih rizika.

PERFORMANSE

Vidi tabelu u prilogu, razine se odnose na dlanove rukavica. Počinju sa nižim razinama performansi (razina 0) do najvećih razina (razina 4 ili 5). O znači da je rukavica na najnižoj razini performansi i da daje minimalnu zaštitu u slučaju opasnosti. X znači da rukavica nije podvržena testiranju ili da metoda testiranja ne odgovara koncepciji rukavice ili materijalu.

(A) Abrazija (od 0 do 4) : Sposobnost rukavice na otpor habanju

(B) Otpornost na kidanje (od 0 do 5) : Sposobnost rukavice na otpor kidanju i rezanju

(C) Otpornost na bušenje (od 0 do 4) : Sposobnost rukavice na otpor bušenju

(E) Spretnost (od 0 do 5) : Vještina ruku pri obavljanju nekog zadatka (spretnost)

Što su performanse na višoj razini to je sposobnost rukavice viša na otpornost riziku. Razine izvedbe su snižene u usporedbi sa laboratorijskim rezultatima, koji nužno ne odražavaju uvjete povezane sa radnim mjestom na kome se koriste rukavice.

GRANICE UPOTREBE:

Ne koristite rukavice izvan područja upotrebe definiranog u uputama za upotrebu. Napominjemo korisnicima da su rukavice vrlo otporne na habanje (razina 4) i je smiju se koristiti u blizini pokretnih dijelova stroja zbog opasnosti od zahvaćanja u pokretnom dijelu stroja. Ove rukavice ne sadrže poznate kancerogene u nitrone tvrđi.

Kontakt sa kožom može prouzročiti alergijske reakcije kod pojedinih korisnika i u tom slučaju ih nemotiti koristiti i posavjetujte se sa svojim liječnikom. Pazite da su rukavice uvijek čitave i neštećene, ako je potrebno zamjenjite ih novima.

UPUTE ZA ČUVANJE:

Čuvajte ih na svježem i suhom mjestu daleko od ljepljivih i topnih tvari i svjetla u njihovoj originalnoj ambalaži..

SAVJET ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Ovim rukavicama nije potrebno nikako održavanje.

SL

ZASCHITNE ROKAVICE

v skladu sa osnovnim pogojima Direktive 89/686/CEE
In splošnimi zahtevami norme EN420 & EN388

SESTAVA (Po referencama):

PM159: pletena rukavica iz 100% poliamida - 13 profilov

PM160: pletena rukavice iz 100% poliamida - PVC pike 1 stran - 13 profilov

TP169 DP: pletena rukavica iz bomboza u poliestera s PVC pikami - 7 profilov

LA110 : lateks preveličene rukavice bombaž s rumenim krepom odpreti nazaj

DA109 : PVC preveličene rukavice bombaž dres s odprtim hrbtu rede

(T) Velikost: ogljeti si spodaj navedeno

NAVODILA ZA UPORABO:

Zaščitne rukavice proti mehaničnim tveganjem za splošno uporabo, na suhem ali masnem okolu, brez nevarnosti za kemične, mikrobiološke, električne ali toplofinske rizike.

PERFORMANSE

Glej tabelo v prilogu, nivoji se nanašajo na dlan rokavice. Začenjajo se z nižimi nivoji performansov (nivo 0) do največjih nivojev (nivo 4 ili 5). O pomeni, da so rukavice na najnižem nivoju performans in da nudijo minimalno zaščito v primeru nevarnosti. X pomeni, da rukavice niso preščasne ali da metoda preskušanja ne ustrezava koncepciji rukavic ali materialu.

(A) Abrazija (od 0 do 4) : Sposobnost rukavice glede odpornosti proti obrabi.

(B) Odpornost proti trgnjanju (od 0 do 5) Odpornost rukavice proti trgnjanju in rezanju

(C) Odpornost proti trgnjanju (0 do 4) Odpornost rukavice proti trgnjanju

(D) Odpornost proti preluknjaju (0 do 4) Odpornost rukavice proti preluknjaju

(E) Spretnost (0 do 5) Spretnost rukavice pri opravljanju neke naloge (spretnost)

Bolj kot so performansi visoki, večja je odpornost rukavice proti rizikom. Nivoj izvedbe su nižji v primerjavi z laboratorijskimi rezultati, kar pa nomeni, da ne prikazujejo pogovor na delovnih mestih, kjer se rukavice uporabljajo.

OMEJITVE UPORABE:

Ne uporabljajte rukavice izven območja uporabe, definirane v navodilih za uporabo. Informacija za uporabnike: rukavice so zelo odporne proti obrabi (nivo 4) ter jih lahko uporabljate v bližini gibanjivih delov stroja, kjer obstaja nevernost, da vas gibljivi deli stroja ujame. Te rukavice ne vsebujejo znanih rakovitih ali strupenih snovi. Stik s kožo lahko povzroči alergijske reakcije pri običajnih osobah. V takšnih primerih jih ne uporabljajte. Posvetujte se s svojim zdravnikom. Pazite, da bodo rukavice vedno cele in nepoškodovane. Po potrebi jih zamenjajte z novimi.

NAVODILA ZA SHRANJEVANJE:

Rukavice hrante v zračnem in suhem prostoru, proč od lepljivih in topiljivih snovi in svetlobe. Hranite jih v njihovi originalni embalaži..

NASVET ZA VZDRŽEVANJE IN ČIŠĆENJE

Te rukavice ni potrebno vzdrževati.

SV

SKYDDSHANDSKAR

I överensstämmelse med huvudkraven i direktivet 89/686/EEG
och med de allmänna kraven i standarden SS- EN420 & EN388

MATERIAL (En ref):

PM159 : stickeade handskar i 100% poliamid - maska 13

PM160 : stickeade handskar i 100% poliamid - PVC -norrpor 1 sida - maska 13

TP169 DP : stickeade handskar i 100% poliamid - PVC -norrpor - maska 7

LA110 : Handskar i bomull med gult latexbeläggning och ventilerad ovanhand

DA109 : Röd PVC-belagd handskar i bomullsjersey med ventilerad ovanhand

(T) Storlek: Se tabell nedan

BRUKSANVISNING:

Handskar som skyddar mot mehanička risiker, för en allmän användning i torr eller fett miljö, där det inte finns kemiska, mikrobiologiska, elektriska eller termiska risiker.

EGENSKAPER:

Den bedömning som anges i vidstädande tabell avser materialet i innerhanden. Sämta värde är 0 och bästa värde är 5. O anger att handskar har egenskaper som inte är tillräckliga för personlig skyddsutrustning. X:anger att handsken inte provats eller prövning utförts på ett sätt som ger fullgod utvärdering av handskens och dess material.

(A) Slitsrytka (0 - 4): Handskens förmåga att motstå röting

(B) Skärhällfasthet (0 - 5): Handskens förmåga att motstå skärande pärverkan

(C) Rivhällfast (0 - 4): Handskens förmåga att motstå rivning

(D) Skrid mot perforation (0 - 4): Handskens förmåga att motstå perforation

(E) Flexibilitet (0 - 5): Handskens flexibilitet vid arbete

Jämför bedömmning desti bättre prestanda och hållfasthet för angivna risiker. Bedömningsarna är baserade på laboratorietester som inte nödvändigtvis helt återspeglar verkliga prestationer vid arbete.

GRÄNSER FÖR ANVÄNDNINGEN:

Använd inte handskarna utanför det användningsområdet som ovan beskrivits. OBS ! Handskar med mycket hög draghällfasthet (nivå 4) får inte användas om det finns risk att fastna i maskiner i rörelse. Dessa handskar innehåller inga ämnen som är belagt cancerogen eller toxiska. Kontakt med huden kan framkalla allergiska reaktioner hos känsliga personer, tex ner den latex i handskarna i vissa handskar. I sådana fall skall användning av handskan avbrytas och läkare uppökas. Kontrollera handskarna före och under användningen. Byt dem mot nya vid behov.

FÖRVARING:

Förvaras i sin originalförpackning, svart och torrt, frost- och ljusskyddat.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL :

Dessa typer av handskar kräver inget särskilt underhåll.

DA

SIKKERHEDSHANDSKER

i overensstemmelse med de vigtigste krav i Direktiv 89/686/CEE
samt de generelle krav i norm EN420 & EN388

SAMMENSÆTNING (med reference):

PM159: Strikhandske af 100% polyamid - størrelse 13

PM160: Strikhandske af 100% polyamid - PVC-dupper 1 side - størrelse 13

TP169 DP: Strikhandske af polyester og bomuld med PVC-dupper - størrelse 7

LA110: bomuldshandske med gul crepet lateximpregnering och ventilerad handryg

DA109: Bomull/PVC-handske med med PVC-impregnering och ventilerad handryg

(T) Størrelse: Se tabel herunder

BRUGSANVISNINGER:

Handsker til mehaničke risici bereget til generel anvendelse i tørt eller fedt miljø, uden risiko for kemiske, mikrobiologiske, elektriske eller varmenæssige påvirkninger.

YDELSEL:

Se vedlagte skema, niveauerne er opnæt i handskernes håndflade. De går fra mindste ydelse (niveau 0) til højeste ydelse (niveau 4 eller 5). Angiver, at handsker har et ydeselsniveau, der er mindre end det minimum, der er angivet for hver enkelt fareklasse. X: Angiver, at handsker ikke er efterprøvet, eller at prøvemetoden ikke synes at passe til handskernes eller materialers design.

(A) Afskrabning (fra 0 til 4) : Handskens evne til at modstå slittning

(C) Overring (fra 0 til 4) : Handskens evne til at modstå iturering

(D) Perforation (fra 0 til 4) : Handskens evne til at modstå perforation

(E) Håndlag (fra 0 til 5) : Manuel evne til at udfore en opgave (duelighed)

Jej højere modstanden end desto større er handskens evne til at modstå den tilsvarende risiko. Ydelsesniveauerne er baseret på prøveresultater i laboratoriet, hvilke ikke nødvendigvis afspejler de reelle forhold på arbejdsmarkedet.

ANVENDELSESBEGREBNINGER:

Bør ikke bruges på anden måde end defineret i ovenstående brugsanvisninger. Vi henleder brugernes opmærksomhed på, at handskerne, som har en meget stor trækstyrke (niveau 4), ikke må anvendes, når der er risiko for nap fra maskiner i bevegelse. Disse handskers indeholder ikke bestanddele, der er kendt som kraftfremkaldende eller giftige. Kontakt med huden kan bevirkke allergiske reaktioner for følsomme personer. Hvis det sker, stop anvendelsen og søg læge. Sørg for, at handskerne er hele før og efter anvendelse, udskift dem om nødvendigt.

OPBEVARINGSANVISING:

Opbevar dem koldt og tørt, i sikkerhed for frost og lys, i deres originalemballage.

RENGØRINGS/VEDLIGEHOLDESINSTRUKS:

Der kræves ikke noget særskilt vedligehold for denne type handsker.

FI

SUOJAKÄSINEET

Direktiivin 89/686/CEE
ja normien EN420 & EN388 yleisten vaatimusten mukaiset

MATERIAALIT (Vitteen mukaan):

PM159: trikojakäsite, 100 % polyamidi, gauge 13

PM160: trikojakäsite, 100 % polyamidi, PVC-näppyläyt., gauge 13

TP169 DP: trikojakäsite, puuvillapolyesteri, PVC-näppyläyt., gauge 7

LA110 : puuvillakäsite, lateksipinnote, keltainen, hengittävä kämmenselkä

DA109 : jerseypuuvillakäsite, PVC-pinnote, punainen, hengittävä kämmenselkä

(T) Koko: ks. alla oleva taulukko

KÄYTOONJOHTAJEET:

Yleiskäytöön mitäkin mehaničkih rizika vastaan tarkoitettu suojajakäsite kuivii tai rasvaisin ympäristöihin, joissa ei esii myöhempi, mikrobiologinen, sähköisiä tai termisia riskejä.

OMINAISUUDET:

Oheise talukon tasoon on saavutettu handskan kämmenpuolella. Taso vaihtelee heikommin (taso 0) kestävimpänä (taso 4) ja tarkoitetaan, että käsinne suojaustaso on minintasoa alhaisempia kysisen vaaran koh