

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI ÎNTREȚINERE

Instrucțiuni de utilizare: Asigurați-vă ca mărimea echipamentului corespunde cu mărimea utilizatorului. Nu modificați produsul. Verificați ca produsul să nu aibă nici un defect și să fie în bune condiții (fără găuri, fără părți descusute etc). Deschideți fermoarul, îmbrăcați-vă având grijă să nu rupeți materialul. Închideți fermoarul și acoperiți cu fenta. Aveți grijă ca banda adezivă să se lipească fără a face cute. În cazul particulelor solide transportate de aer, este indicat să aplicați banda adezivă peste fermoar și pestemanșete și glezne. Se recomandă utilizarea produsului timp de cinci ani de la data fabricației înscrisă pe etichetă. Caracteristicile de protecție sunt valabile numai dacă echipamentul este îmbrăcat și închis corect. Protejați părțile neacoperite ale corpului (mâini, picioare, față) cu mănuși, bocanci, eventual mască de protecție etc atașate la salopetă. Dacă este necesar, aplicați banda adezivă și asigurați protecția integrală a corpului.

Avertizări:

- Alegeti produse compatibile cu zona de lucru;
- Articolul de unică folosință trebuie înlocuit după fiecare utilizare;
- Dacă apar rupturi, găuri etc., părăsiți zona de lucru și îmbrăcați o nouă salopetă;
- Purtarea îndelungată a echipamentului de protecție la substanțe chimice poate duce la stres termic. Supraîncălzirea și disconfortul pot fi reduse sau eliminate utilizând lenjerie adecvată sau echipamente corespunzătoare pentru ventilație. Persoana care poartă îmbrăcăminte de protecție antistatică va avea o bună legare la pământ. Rezistența între persoană și sol va fi mai mică, prin purtarea de încălțăminte adecvată;
- Îmbrăcăminta de protecție antistatică nu va fi deschisă sau înălăturată în prezența unei atmosfere inflamabile sau explozive sau în timpul manipulării de substanțe inflamabile sau explosive;
- Îmbrăcăminta de protecție antistatică nu va fi utilizată într-o atmosferă bogată în oxigen fără aprobarea prealabilă a responsabilului cu securitatea muncii;
- Performanțele de disipație electrostatică a îmbrăcămintii de protecție antistatică pot fi afectate de uzură, deteriorarea, spălarea și posibilă contaminarea a acesteia;
- Îmbrăcăminta de protecție antistatică va acoperi în permanență toate articolele de îmbrăcăminte neconforme, în timpul utilizării normale (inclusiv în timpul aplecării și mișcărilor);
- Această îmbrăcăminte este inflamabilă; se va ține la distanță de foc;
- Părăsiți imediat zona de lucru în cazul deteriorării îmbrăcămintii de protecție;
- Utilizatorul nu își va scoate îmbrăcăminta de protecție cât timp se află în zona de risc.

Depozitare și întreținere: Îmbrăcăminta de protecție va fi transportată și depozitată într-un loc uscat, departe de surse de lumină și căldură. Dacă nu a fost contaminat, produsul (folosit) poate fi tratat ca deșeu textile obișnuit. Dacă a fost contaminat, acesta va trebui tratat ca deșeu periculos și eliminate conform legislației din țara respectivă.